

Меры предосторожности, необходимые при использовании МДИ

(Дифенилметандиизоцианат)

Примечание: Все работники должны ознакомиться с информацией по технике безопасности, предоставленной на наших листах с данными о продуктах и в PU 193-1, Соединения на основе МДИ: потенциальные опасности и процедуры по безопасному использованию.

Safer Products

Better Business



Меры предосторожности



Используйте в хорошо проветриваемом месте



Не вдыхайте пары МДИ, его аэрозоль или пыль



Носите защиту для глаз



Носите перчатки и защитную одежду



Не допускайте попадания воды в МДИ



Не используйте открытое пламя

Поддержание чистоты и порядка

- Чистите и проверяйте оборудование регулярно.
- Убедитесь, что дыхательные аппараты и одежда для дополнительной защиты имеются в наличии.
- Имейте наготовности запас дезактивирующего средства.
- Избегайте накопления отходов.
- На рабочем месте воспрещается есть, пить и курить.



Первая помощь

Во всех случаях, когда вы подверглись действию опасных концентраций МДИ, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

● Вдыхание

Пострадавшие должны уйти или быть удалены из зараженной зоны; им должно быть предоставлено время для отдыха.

Симптомы могут проявиться спустя несколько часов с момента, когда лицо подверглось действию вещества. (При начальном раздражении или бронхоспазме необходимо симптоматическое лечение).

● Поражение глаз

Промывайте глаза на протяжении как минимум 15 минут стерильной водой из бутылок для промывания глаз или обильным количеством чистой воды, держа при этом веки открытыми.

● Поражение кожи

Снимите загрязнённую одежду. Тщательно смойте химикат с кожи обильным количеством чистой воды, а затем хорошо вымойте кожу теплой водой с мылом. Средство для очистки кожи на основе полигликоля или кукурузное масло могут быть более эффективными, чем мыло и вода.

● Проглатывание

Не вызывайте рвоту. Если пациент в сознании, промойте ему рот водой. Воду не проглатывать.



Тушение пожара

- Носите полное защитное оборудование, включая дыхательные аппараты.
- Используйте огнетушители с сухим химическим порошком, диоксидом углерода или пеной.



Обильный разлив

- Освободите зону от неучаствующего в очистке персонала.
- Носите полное защитное оборудование, включая дыхательные аппараты.
- Соберите и адсорбируйте разлив.
- Дезактивируйте пораженную территорию.
- Выбросьте дезактивированный материал, промойте пораженную территорию.
- Проведите инспекцию и контроль на наличие МДИ.

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

Huntsman (Europe) BVBA, Everslaan 45, B-3078, Евверберг, Бельгия
Телефон: (02) 758 92 11, факс: (02) 759 55 01

Производство полиуретановых материалов и полимерных пенных веществ является предметом выданных патентов и заявлений на получение патентов; свобода проведения запатентованных процессов не предусматривается в этой публикации. Опубликованная здесь информация и рекомендации составлены на основании лучших знаний и сведений, находящихся в нашем распоряжении, мы уверены в их точности на момент опубликования. Ничто из представленного в настоящем документе не является гарантией, прямой либо косвенной. Во всех случаях, обязанностью пользователя является установить применимость данной информации или каких-либо из наших продуктов для его конкретных целей. Все продажи этих продуктов должны соответствовать общим условиям продаж Huntsman International LLC и/или дочерних предприятий.

©Авторское право Huntsman International LLC 2008. Все права защищены. Данная редакция заменяет и аннулирует все предыдущие редакции, которые должны быть уничтожены. Редактор: Product EHS, Everberg.

Everyone's Responsibility

см. на обороте